

Pomnik wybudowano w technologii tradycyjnej z cegły na podstawie Projektu Budowlanego Pomnik ku czci Jona Powto II - Biblioteka Świętego Pielgrzyma z VII 2006r. Fundamenty - z kamienia i cegły na zaprawie wapiennej i cementowo - wapiennej wzmocnione opaską betonową - nie wykazują odkształceń, pęknięć i deformacji (nie wykonano odkrywek), wlocznie są zawilgocone i wysłano na zewnętrznej stronie odkrytych cegieł. Niezbędne jest ograniczenie podciągania wody poprzez poprawę izolacji poziomej np. przez wymianę spoin i tynktę.

Ściany zewnętrzne - z cegieł na zaprawie cementowo - wapiennej i zaprawie ze spoiwem trawowym, licowane i spoinowane, ściany obwodowe o różnej wysokości sq gr. 51-52 cm, fragmenty przypór gr. 100-165 cm, ściany z cegieł goliących i klinkierowych do poziomu posadzki, a pozostała część z cegieł wykonanych indywidualnie w formie „skrzaka” o wymiarach 24x24x9cm, na wielu wozówkach „grzebiaci” odsłonięto cychy Jona Powto II, który murów nie są zwienczone ani zamknięte od góry, mury nie wykazują pęknięć, ryś, ugięć i deformacji konstrukcyjnych, widoczne są liczne obszary białych wykwitów solnych, zawilgocone w okolicach korony murów i przelania od strony zewnętrznej, porażenia czynnikiem biologicznym w postaci glonów, mchów i porostów a noweli grzybow, liczne ubytki cegieł (szczególnie na krawędziach przypór i absydy).

Wiele cegieł pojedynczych w elewacji muru ma uszkodzone warstwy licowe, są złuszczone, „pudujące się”, lecz opodobańnię lub łuszczące się przez co niektóre cychy są niekompletne. Większość cegieł jest popękana popękanowidło lub wzdłużnie. W wielu miejscach nie wypełniono otworów w cegłach gdzie gromadzą się woda, brud i widoczne są śliska owadów i roślin. W wielu miejscach o szczególnie na koronach murów cegły są rozdzielone, blok jest zaporą w spoinach kłó się wykuszilo, zwiencza lub zostało uszkodzona przez mroz lub mechanicznie co powoduje postępujące zniszczenie od działań zewnętrznych warunków atmosferycznych, zniszczenie fizykochemiczne, biologiczne i mechaniczne. Postępuje ciągłe degradacja materiałów budowlanych co na razie doprowadziło do uszkodzeń powierzchniowych malarstw, które psują estetykę obiektu i ciągłe pogarszają jego stan techniczny. Należy zabezpieczyć koronę murów przed działaniem czynników atmosferycznych i biologicznych.


Posadzka - wykonana z cegły klinkierowej na zaprawie z trowem i zaprawie cementowo - wapiennej. Znaczniejszy układ cegieł wyznacza domne przedzielniki, widoczne zniszy murów historycznych, pozostał przedzielniki owie boczne absydy.

Posadzka ceglana ułożona jest na płycie betonowej z izolacją przeciwwilgociową ze spawkami do dwóch krótek ściekowych odprowadzających wodę na zewnątrz.

Posadzka jest w dobrym stanie technicznym. Nie mniej jednak występują miejscowe ubytki zaporę w spoinach i obszary porażone mchami i porostami (szczególnie w miejscach zoczenia przy ścianach). Spoiny wymagają uzupełnienia o całą posadzkę impregnacji i hydroizolacji.

Zespół wejściowy - Schody wykonane z dużiej kostki granitowej (20x20cm) i krawężników granitowych z rozbiłki. Występują miejscowe braki spoin, które należy uzupełnić na bieżąco. Stos do. Podciza dla niepełnosprawnych wykonany z płyty granitowych i moiej kostki granitowej. Barierki słupowe wymagają odnowienia. Stan dobry.

Odcienie pomnika - Tereny zielone i rowników przylegają bezpośrednio do ścian ceglanych bez opaski. Komunikację wyznaczono chodnikowymi płytami granitowymi z odzysku ulotnymi ażurowo w dość swobodny sposób. Od strony południowej rosnące drzewa i krzewy uniemożliwiają przejście przy ścianie i odczytanie cyfrów. Zdecydnią ścianę i brudzą spódgłówni licem i głównem. Brak opaski (chociażby z kamyków otoczaków) bezpośrednio przy ścianie powoduje ciągłe jej zamykanie i budzenie oraz utrzymywanie wilgoci.



Usługi Budowlane i Konserwatorskie			
Wyścena Nieruchomości			
ul. Młyńska 12, 67-200 Głogów e-mail: krosch.glogow@gmail.com tel. 505 189 484			
Biuro:	POMNIK - BIBLIOTEKA ŚWIĘTEGO PIELGRZYMA		
Budowlana	Głogów, pl. J. Powto II, ul. Brama Brzostowska dz. nr ewid. 271		
Architektura	Objęt: 0002 Motek, J. ewid. M. Głogów Inwestor: Gmina Miejska Głogów		
REMONT POMNIKA - BIBLIOTEKA ŚWIĘTEGO PIELGRZYMA		I.1	
Data:	15.11.2016r.	Temat:	Rzut korony murów - inwentaryzacja
Projektant:	mgr inż. R. Siedeczyk	Spec. konstr.-bud.	Projektant:
Uprawnienie:	800/86/Lc, WKZ 4/98		mgr inż. arch. M. Siedeczyk-Katulska
As. projektanta:			Uprawnienie: 31/D5OKR/2015
mgr inż. M. Pezda		Spec. arch.	
		Skala: 1:100	