

**GEZ
357**

KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIEUCHOMEGO

1. Nazwa Willa		2. Czas powstania ok. 1910 r.	3. Miejscowość GŁOGÓW
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym	8. Mapa sytuacyjna budynku	9. Widok od strony północno-zachodniej	
 7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym	 8. Mapa sytuacyjna budynku	 9. Widok od strony północno-zachodniej	
1. Nazwa Willa	2. Czas powstania ok. 1910 r.	3. Miejscowość GŁOGÓW	4. Adres ul. Strumykowa 5 nr ewidencyjny dz. 193; Głogów obręb Hutnik
5. Przynależność administracyjna województwo dolnośląskie powiat głogowski gmina Głogów	6. Formy ochrony Nr rej. zabytków	7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym	8. Mapa sytuacyjna budynku
MPZP UCHWAŁA Nr XLIX/419/98 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 19 maja 1998 r w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla „Hutnik I”- „Hutnik II”- „Stoneczne”- „Sportowe” w Głogowie	197 193 192 191/15 191/16 191/12 191/4 201 200 203/2 211/2 139 137 138 135 136 134 133 132 131/3 130/4 130/3 131/2 121 122 126	 7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym	 8. Mapa sytuacyjna budynku

8. Historia, opis i wartości

Budynek zlokalizowany w południowej pierzei ulicy Strumykowej (przed 1945 r. zwanej tak samo jak sąsiadujący park - Bauchsche Anlagen). Willa pełni funkcję mieszkaniową. Jest to jedyna zachowana willa przy u. Strumykowej (spośród zabudowań przedwojennych. Park Baucha - (niem. Bauchschen / Bauchsche Anlagen) położony wzdłuż strumienia Sępolno, powstał w latach 40-tych XIX wieku. W 1911 roku został powiększony do południowych granic miasta [Chutkowski J. (red.): 1997. Encyklopedia Ziemi Głogowskiej. Zeszyt 42. Towarzystwo Ziemi Głogowskiej. Głogów.].

Dom wolnostojący, ustawiony szczytowo do ulicy, murowany, otynkowany; budynek na planie prostokąta w wysuniętą werandą zarówno od strony wschodniej jak i zachodniej. Budynek dwukondygnacyjny, podpiwniczony z dachem mansardowym, krytym dachówką karpiówką w tusku.

Dom zachował wartość autentyku, bez znaczących przekształceń pierwotną formę architektoniczną. Zabudowana została weranda od strony wschodniej, zlikwidowano lukarnę na wschodniej polaci dachu. Przykład zabudowy willowej w urokiwej części przedwojennego Głogowa.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania : dobry

Obiekt niezagrożony

Postulat:

- zachowanie wszystkich elementów architektonicznych,
- zachowanie kształtu i pokrycia dachu,
- wymiana stolarki okiennej na drewnianą z historycznymi podziałami,
- zachowanie kształtu otworów okiennych i drzwiowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

Katarzyna Żmuda-Szklarzewska,
styczeń 2020 r.



11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)

*dopuszcza zapisywanie do rejestru zabytków i nawiązujących do wojewódzkiej ewidencji zabytków