


**GEZ
359**

KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIEUCHOMEGO

1. Nazwa Most kolejowy		2. Czas powstania ok. 1858 r., zniszczony 1945 r., odbudowany 1948 r. (z wykorzystaniem elementów filarów mostu kolejowego na Starej Odrze)	3. Miejscowość ŁÓDŹ	4. Adres nad rzeką Odrą nr ewidencyjny dz. 1/1, 1/2; Głogów obręb Wyspa Katedralna;	5. Przynależność administracyjna województwo dolnośląskie powiat głogowski gmina Głogów	6. Formy ochrony Nr rej. zabytków	7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym	8. Mapa sytuacyjna mostu	9. Widok od strony zachodniej
1. Nazwa Most kolejowy	2. Czas powstania ok. 1858 r., zniszczony 1945 r., odbudowany 1948 r. (z wykorzystaniem elementów filarów mostu kolejowego na Starej Odrze)	3. Miejscowość ŁÓDŹ	4. Adres nad rzeką Odrą nr ewidencyjny dz. 1/1, 1/2; Głogów obręb Wyspa Katedralna;	5. Przynależność administracyjna województwo dolnośląskie powiat głogowski gmina Głogów	6. Formy ochrony Nr rej. zabytków	7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			8. Mapa sytuacyjna mostu MPZP Uchwała Nr XLVII/388/98 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 24 marca 1998 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ostrowa Tumskiego w Głogowie Uchwała Nr XXI/295/2000 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 19 września 2000 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmiejskich Terenów Nadodrzanych w Głogowie

8. Historia, opis i wartości

Obiekt użytkowany.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania : zły

Obiekt zagrożony (użytkowany, metalowa konstrukcja ze śladami rdzy, uszkodzeń mechanicznych).

Postulat:

- zabezpieczenie przed dewastacją i kradzieżą metalowych elementów mostu,
- próba zabezpieczenia i konserwacji konstrukcji mostu.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania : zły

Obiekt zagrożony (użytkowany, metalowa konstrukcja ze śladami rdzy, uszkodzeń mechanicznych).

Postulat:

- zabezpieczenie przed dewastacją i kradzieżą metalowych elementów mostu,
- próba zabezpieczenia i konserwacji konstrukcji mostu.

10. Wyknanie karty (autor, data i podpis)

Katarzyna Żmuda-Szklarzewska,
styczeń 2020 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konservatora zabytków)



*dowczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nieuznaczonych do ujęcia w rejestrze zabytków
ewidencji zabytków